

# PROCÉDURE D'INITIALISATION : CALCULATEUR D'INJECTION MULTIPOINT BOSCH MP7.0 :

*SYSTEME INJECTION BOSCH ET DEPOL CEE 95 (MOTEUR) ET BVM ML5T ET INJECTION ES9J4*

## 1. Outillage préconisé




Figure : B3BP039C

Boîtier ELIT 4125-T .




Figure : B3BP031C

Station 26 A .

## 2. Apprentissage du ralenti moteur

Mettre le contact .

Déverrouiller l'antidémarrage codé (selon équipement) .

Attendre 5 secondes avant de démarrer le moteur . Ne pas appuyer sur la pédale d'accélérateur .

## 3. Autoadaptivité de la richesse

Faire chauffer le moteur jusqu'à l'enclenchement puis l'arrêt du (ou des) motoventilateur(s) : Température d'eau = 80 °C .

Connecter les outils de diagnostic sur la prise centralisée du véhicule .

**NOTA :** La prise centralisée est située dans le boîtier fusibles de l'habitacle .

**IMPERATIF :** Couper tous les consommateurs électriques du véhicule .

Effectuer les sélections suivantes dans le menu "diagnostic" de l'outil :

- Test par fonction

- Lecture des défauts

Aucun défaut ne doit apparaître .

Couper le contact puis le remettre .

Démarrer le moteur . Ne pas appuyer sur la pédale d'accélérateur .

Laisser tourner le moteur au ralenti pendant 5 minutes . Ne pas appuyer sur la pédale d'accélérateur .

Effectuer les sélections suivantes dans le menu "diagnostic" de l'outil :

- Mesure paramètres
- Information injection

En paramètre "état position papillon", l'outil de diagnostic doit afficher "RALENTI" .

En cas d'affichage d'un état différent, effectuer les opérations suivantes :

- Vérifier le parcours et la tension du câble d'accélérateur
- Vérifier que le papillon revient sur la butée de ralenti
- Appuyer progressivement sur la pédale d'accélérateur et vérifier que l'outil de diagnostic, en paramètre "état position papillon", affiche successivement les états "Ralenti - Mi-course - Pied à fond"

Si les états n'évoluent pas il s'agit d'un défaut électrique : Se reporter à la brochure particulière . Diagnostic .

**NOTA :** Un effacement des défauts à l'aide d'un outil de diagnostic n'efface pas l'autoadaptivité de la richesse .