

CLIMATISATION

CONTROLE ALIMENTATION CALCULATEUR 8080 EN + MOTEUR TOURNANT

Condition(s) de détection	Contrôles Conditions de contrôle
Moteur tournant	Vérifier : - Présence masse sur borne 20 calculateur 8080 - Présence 12 V sur borne 18 calculateur 8080 - Continuité et isolement fil(s)




Fig : 1